



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PSA-FOR-021
V01 08/11

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-004543	FECHA:	10/06/2024



Foto 1: SUMINISTRO DE PINTURA EN LAS PAREDES



Foto 2: DURANTE LA COLOCACIÓN DEL MURO



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL MURO PREFABRICADO INICIO



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PREFABRICADO EN OTRO ÁNGULO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar fotos.

Evelin Modai G.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo

