



Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FMA-POM-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN VICENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0045-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: SUMINISTRO DE PINTURA EN LAS PAREDES



Foto 2: MANTENIMIENTO DE MURO CON COBERTURA DE VANO



Foto 3: MURO AMBOS LADOS



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO PREFABRICADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales a este formulario de fotos.

Eduardo Molina G.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo

