



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0063-42	FECHA	14/11/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 2: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN CANCHA



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS EN CANCHA




Foto 4: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHA



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE SERVICIO SANITARIO



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA DE METAL DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yolanda Castro Ajmal

Firma y sello del representante de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED
ESTABLECIMIENTO	09-17-0063-42	FECHA	14/11/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON.



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belma Castro Ajón
Firma y sello del Presidente de la OPF



San Bonifacio
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

