

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-17-0063-42	FECHA	18/11/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO PERIMETRAL PREFABRICADO DE 3 METROS DE ALTURA.



Foto 2: SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO EN CANCHA.



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTERIAS.



Foto 4: APLICACIÓN DE PINTURA EN CANCHA.



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL PARA SERVICIO SANITARIO.



Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL PARA AULAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Fretma Castro Ajmal

Firma y sello del Presidente de la OPR

Julio Cesar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión II

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN BONIFACIO LA MERCED
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0063-42	FECHA:	28/11/2024



Foto1: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belma Castro Ajard
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público