



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIÓ ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Cuca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Com. Agr. Las Mercedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0779-42	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografía: Se inicio con el cambio de techos de las tres aulas ya que se encontraban ya deterioradas



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía: por lo cual en una una ya no tenía capote y se filtraba el agua al aula



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía: se inicia con la construcción de las columnas seras la base del entechado



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía: se inicio con la colocacion de la estructura metalica para el techo del patio de la escuela



Foto 5: Describir la actividad de la fotografía: se realizó una pared de contencion



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía: se realizó la estructura metalica para el segundo entechado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Bravo Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPR

Mayra del Rosario Castillo Wequer
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quezaltenango	MUNICIPIO:	Colomba Costa Ceca
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Com. Agra. Las Mercedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	05-17-0779-42	FECHA FINALIZACIÓN:	10/05/2024



Foto1: Describir la actividad de la fotografía: cambio de las laminas



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía: laminas nuevas en las 3 aulas



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía: entchado del primer patio de la escuela



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía: entchado del primer patio de la escuela



Foto 5: Describir la actividad de la fotografía: finalizacion del muro



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía: Finalizacion del muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Gloria Bravo Sanchez
Firma y sello del Presidente de la CEP



Maira del Rosario Castillo Viquez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

