



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Galimé Costa Cusa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial De Primaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Com. Agua Las Mercedes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-0779-42	FECHA FINALIZACIÓN:	16/04/2024



Foto 1: Describir la actividad de la fotografía: cambio de las láminas



Foto 2: Describir la actividad de la fotografía: láminas nuevas en las 3 aulas



Foto 3: Describir la actividad de la fotografía: entechado del primer patio de la escuela



Foto 4: Describir la actividad de la fotografía: entechado del primer patio de la escuela



Foto 5: Describir la actividad de la fotografía: finalización del muro



Foto 6: Describir la actividad de la fotografía: Finalización del muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

Gloria Briza Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPI



Marta del Rosario Castillo Viquez
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad con los documentos actualizados y controlados.