

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO NUEVO SAN CARLOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-3975-43	FECHA:	30/04/2024




Foto 1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PRIMERA FASE



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA NUEVOS



Foto 4: CAMBIO DE LAMINAS DE LA COCINA




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACION DEL TENDIDO ELECTRICO


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OEA

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público