

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4034-45	FECHA:	4/10/2024



suministro e instalación de bubierta metalica con lamina troquelada calibre 26.



suministro y fabricacion de estructura metalica con costaneras.



suministro e instalación de ventanas de U.P.V.C corredizas



suministro e intalacion electrica iluminacion global.



mantenimiento a muros de aulas, Ilmpeza de pintura más repello a paredes interiores



suministro e instalacion de piso ceramico antideslizante, puerta metalica para sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4034-45	FECHA:	4/10/2024



Mantenimiento a muro de aulas, limpieza de pintura más repello a paredes exteriores.



Suministro e instalación de puerta metálica de 2.10*0.70.




Suministro e instalación de balcones.



Suministro e instalación de pared en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la QPE	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--