

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4034-45	FECHA:	14/11/2024



Mantenimiento a muro de aulas, Limpieza de pinturas más repello a paredes exteriores.



suministro y fabricacion de estructura metálica con costaneras.



suministro e instalación de ventanas de U.P.V.C corredizas



suministro e intalacion eléctrica iliminacion global.



mantenimiento a muros de aulas, limpieza de pintura más repello a paredes interiores



suministro e instalacion de piso ceramico antideslizante, puerta metálica para sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 236	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ANITA LA UNIÓN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4034-45	FECHA:	14/11/2024



Mantenimiento a muro de aulas, limpieza de pintura más repello a paredes exteriores.



suministro e instalación de puerta metálica de 2.10*0.70.



Suministro e instalación de balcones.




Suministro e instalacion de pared en baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de NUFED

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

