

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4195-42	FECHA:	4/10/2024



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE MURO DE CONTENCIÓN



SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO



REPARACION DE CAJA DE CONCRETO DE DESFOGUE



INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA DESFOGUE



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE 8 CM





INSTALACION DE CANAL PLUVIAL + BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. M. F.

Firma y sello del Presidente de la OPM

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4195-42	FECHA:	4/10/2024



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTE + ENTECHADO DE AREA DE PILA



REPARACION DE LAVAMANOS DE CONCRETO, TUBERIA DE DRENAJE



SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCION DE MESA DE TRABAJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. M. F.

Firma y sello del Director Centro Educativo



S. S. S.

Firma y Sello Director Centro Educativo

