



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4195-42	FECHA:	29/11/2024



SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE PARED DE CONTENCIÓN



SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO



REPARACION DE CAJA DE CONCRETO DE DESFOGUE



INSTALACION DE TUBERIA DE 4" PARA DESFOGUE



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO DE 8 CM




INSTALACION DE CANAL PLUVIAL + BAJADAS DE AGUA PLUVIAL CON TUBO DE 4"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

B. M. F.

Firma y Sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123 Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COLOMBA COSTA CUCA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-17-4195-42	FECHA:	29/11/2024



SUSTITUCION DE ESTRUCTURA PORTANTES + ENTECHADO DE AREA DE PILA



REPARACION DE LAVAMANOS DE CONCRETO, TUBERIA DE DRENAJE





SUSTITUCION DE ESTUFA RURAL



SUSTITUCION DE MESA DE TRABAJO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
	

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.