

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Francisco La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanjuyup ✓
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0003-43 ✓	FECHA:	15/05/2024 ✓



Foto1: EN PROCESO LA PINTURA



Foto 2: SUMINISTRO O APLICACIÓN DE PINTURA




Foto 3: SUMINISTRO DE PINTURA EN PAREDES



Foto 3: MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: ESTRUCTURA PARA DEPOSITO DE AGUA POTABLE.





Foto 6: LA COLOCACIÓN DE LÁMINAS DEL TECHO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEJUYUP
CANTON TZANJUYUP
SAN FRANCISCO LA UNIÓN, QUETZALTENANGO
CONSEJO EDUCATIVO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público