

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	San Francisco La Unión
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Tzanzuyup
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0003-43	FECHA:	2/07/2024




Foto1: VISTA EXTERIORES PINTURA FINALIZADA



Foto 2: VISTA DE FRENTE PINTURA FINALIZADO



Foto 3: VISTA EXTERIOR FINALIZADA



Foto 4: vista suministro de sistema eléctrica finalizada




Foto 5: CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO




Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

