



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CHUISTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0530-43	FECHA:	20/05/2024 - 24/06/2024



Foto 1: COLOCACIÓN DE LÁMINA EN EL PATIO.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINAS EN AULAS.



Foto 3: CAMBIO DE TAZAS EN LOS SANITARIOS.



Foto 4: COLOCACIÓN DE CIELO FALSO.



Foto 5: MANTENIMIENTO DE BARANDAS Y CHAPAS.




Foto 6: INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Fabela Hernández

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público