



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

FINAL ☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	SAN FRANCISCO LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHUISTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-18-0530-43	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA EN EL PATIO.



Foto 2: VISTA DE INSTALACIÓN DE LÁMINA EN 3 AULAS, COCINA Y DIRECCIÓN.



Foto 3: MANTENIMIENTO DE BARANDAS.



Foto 4: MANTENIMIENTO DE CHAPAS.



Foto 5: INSTALACIÓN DE INODOROS EN LOS SANITARIOS.



Foto 6: INSTALACIÓN DE CIELO FALSO EN DIRECCIÓN Y EN EL AULA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el número de hojas.

Fabela Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

