

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SANTA FÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-0003-43	FECHA:	12/08/2024



Suministro e instalación de paredes prefabricadas para aula.



Suministro e instalación de estructura para techo con techo de lamina troquelada/acanalada aluzinc cal 26



Suministro e instalacion de puerta de metal con chapa Yale 1x2.5 m.



Suministro e instalación de ventana 1x1 m.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herminia Jimenez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-0003-43	FECHA	12/08/2024



Suministro e instalación piso de concreto.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---