



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Colomba
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Horizonte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0006-42	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitucion del cerramiento por muro Prefabricado con estructura metalica.



Foto 2: Sustitucion de estructura de techo.



Foto 3: Sustitucion de ventana.



Foto 4: Sustitucion de puerta.



Foto 5: Proceso de repello.



Foto 6: Construccion del muro de contencion.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santa Vidal Delortian
Firma y sello del Presidente de la OPR



Santa Vidal Delortian
Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.