



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                            |                             |                               |                      |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO               | Quetzaltenango              | MUNICIPIO                     | Colomba              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | Escuela Oficial de Párvulos | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO | Caserío El Horizonte |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO | 09-19-0006-42               | FECHA FINALIZACIÓN            | 29/11/2024           |



Foto1: Sustrucion de la puerta.



Foto 2: Sustrucion de estructura del techo.




Foto 3: Sustrucion de la ventana.



Foto 4: Sustrucion de puerta.



Foto 5: Repello de un aula que ya estaba en construccion.



Foto 6: Construccion de muro de contension.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Santa Vidal Letechia Lucan*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.