



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. ANEXA A EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0007-42	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: VISTA FACHADA INTERIOR EN LEVANTAMIENTO DE MURO AL 100%



Foto 2: REALIZACIÓN EN SEGUIMIENTO FINALIZADO DE MURO PERIMETRAL AL 100%



Foto 3: VISTA EN SEGUIMIENTO DE LEVANTADO DE MURO PERIMETRAL AL 100%



Foto 4: VISTA DE LA PARTE EXTERIOR DE LEVANTADO DE MURO AL 100%



Foto 5: VISTA DE LA INSTALACIÓN FINALIZADA DE PORTON INTERIOR AL 100%



Foto 6: VISTA DE FACHADA EXTERIOR EN FINALIZACIÓN DE PORTON DEL ESTABLECIMIENTO AL 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público