



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INED EL PALMAR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5a. Av. 6-63 Zona 1, El Palmar, Quetzaltenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-0013-46	FECHA:	21/06/2024



Foto1: VISTA FACHADA INTERIOR MANTENIMIENTO A SANITARIOS AL 100%




Foto 2: VISTA DE MANTENIMIENTO A PORTÓN FINALIZADO



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO A GRADAS DE BODEGA



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJADAS DE AGUA FINALIZADO



Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO A GRADAS DE INGRESO



Foto 6: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECHO DE INGRESO PRINCIPAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

