

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2689-42	FECHA:	5/06/2024



Suministro e instalación de ventanas de PVC



Suministro e instalación de balcones de metalicos



Sustitución de estructura metálica e instalación de lámina troquelada calibre 26 para área infantil.



Sustitución de estructura metálica e instalación de lámina troquelada calibre 26 para área infantil.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 JUNTA ESCOLAR E. O. R. M. Aldea Calahuaché, El Palmar Quetzaltenango.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN ALDEA CALAHUACHÉ QUETZALTENANGO
---	--	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2689-42	FECHA:	5/06/2024



Suministro e instalación de muro de block de divisiones intermedias



Suministro e instalación de muro de block de divisiones intermedias



Mantenimiento de balcones de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)



Mantenimiento de balcones de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la ORE

JUNTA ESCOLAR E. O. R. M.
Aldea Calahuaché, El Palmar
Quetzaltenango.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL ANEXA
DIRECCIÓN
ALDEA CALAHUACHÉ
EL PALMAR
QUETZALTENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2689-42	FECHA:	8/06/2024



Suministro e instalación de puertas de metal



Suministro y cellado de ventanas



Suministro e instalación de cortina metálica



Mantenimiento de baranda metálica (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	JUNTA ESCOLAR E. O. R. M. Aldea Calahuaché, El Palmar Quetzaltenango.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2689-42	FECHA:	10/06/2024



Mantenimiento de puertas de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)



Mantenimiento de puertas de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)




Sumiistro e instalación de sifón para drenaje.



Sumiistro e instalación de sifón para drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---