

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2689-42	FECHA:	20/06/2024



Suministro e instalación de ventanas de PVC



Suministro e instalación de balcones de metal.



Sustitución de estructura metálica e instalación de lámina troquelada calibre 26 para área infantil.



Sustitución de estructura metálica e instalación de lámina troquelada calibre 26 para área infantil.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

JUNTA ESCOLAR E. O. R. M.
Aldea Calahuaché, El Palmar
Quetzaltenango.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
ALDEA CALAHUACHÉ
EL PALMAR, QUETZALTENANGO

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2689-42	FECHA:	20/06/2024



Suminsitro e instalación de muro de block de divisiones intermedias



Suminsitro e instalación de muro de block de divisiones intermedias




Mantenimiento de balcones de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)



Mantenimiento de balcones de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2689-42	FECHA:	20/06/2024



Sumistro e instalación de puerta de metal.



Suministro y cellado de ventanas.




Suministro e instalación de cortina metálica



Mantenimiento de Baranda Metálica (lijado, cepillado y aplicación de pintura anricorrosiva)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CALAHUACHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2689-42	FECHA:	20/06/2024



Mantenimiento de puertas de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)



Mantenimiento de puertas de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)



Mantenimiento de puertas de metal (lijado, cepillado y aplicación de pintura anticorrosiva)



Suministro e instalación de sifón para drenaje.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---	--	---