



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO SAN PEDRITO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR PLAN QUINA BARRIO SAN PEDRITO, EL PALMAR QUETZALTENANGO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-09-0564-43	FECHA:	18/03/2024



Foto1: RETIRO DE LÁMINAS ANTIGUAS



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA PRIMERA FASE



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPOTES EN TECHO



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN ESTRUCTURA METALICA EXISTENTE




Foto 5: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINAS



Foto 6: FINALIZA LA COLOCACIÓN DE LÁMINAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la GPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.