

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA ESTANCIA Y PIÑALES ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2800-42	FECHA:	26/07/2024



Suministro e instalacion de estructura metalica y lamina calibre 26 en patio



Suministro e instalacion de estructura metalica y lamina calibre 26 en patio



Suministro e instalacion de estructura metalica y lamina calibre 26 en patio



Suministro e instalacion de estructura metalica y lamina calibre 26 en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo

