



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2854-42	FECHA:	11/07/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL FINALIZADO



Foto 2: REPARACIÓN DE CANAL DE CONCRETO FINALIZADO



Foto 3: SUMINISTRO E INSTACIÓN DE LÁMINA TROQUELADA VISTA EXTERIOR



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINAS TROQUELADAS VISTA INTERIOR



Foto 5: LIMPIEZA, REPELLO Y PINTURA DE PARED



Foto 6: REMODELACIÓN E INSTALACIÓN DE PORTÓN FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NIMINÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-2854-42	FECHA:	11/07/2024



FOTO 7: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POTETIRÍAS COMPLETAS. FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

