

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3869-43	FECHA FINALIZACIÓN:	6/09/2024



Foto 1: Sustitución de Muro de Block.




Foto 2: Sustitución de ventana.



Foto 3: Instalación de Estructura metalica con lamina alucinic calibre 26.



Foto 4: Sustitución de puerta.





Foto 5: Instalacion de piso de concreto.



Foto 6: Instalación de drenaje Pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3969-43	FECHA FINALIZACIÓN:	6/09/2024



Foto 7: Suministro e instalación de energía eléctrica.

Foto :

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar		 Firma y Sello del Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---