

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-3989-43	FECHA	17/09/2024



Foto1: Sustitución de muro de block



Foto 2: sustitución de ventana.



fotografía 3: Instalación de estructura metálica, con lámina alucinc calibre 26.



Foto 4: Sustitución de puerta



Foto 5: Instalación de piso de concreto.



Foto 6: Instalación de drenaje pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar
COMUNIDAD LA ALIANZA
QUETZALTENANGO


Firma y Sello Director
DIRECCIÓN
Centro Educativo Público
COMUNIDAD LA ALIANZA
QUETZALTENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-3969-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 7: Suministro e instalación de energía eléctrica más fuerza.

Foto:


fotografía :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar más unidades y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la JEPF





Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

