

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-19-3969-43	FECHA FINALIZACIÓN:	16/09/2024



Foto 1: Sustrucción de Muro de Block.



Foto 2: Sustrucción de ventana



Foto 3: Instalación de Estructura Metálica.



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Sustrucción de piso de concreto.






Foto 6: Sustrucción de drenaje pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la JEPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	El Palmar
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta Comunidad La Alianza	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Comunidad La Alianza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-3969-43	FECHA FINALIZACIÓN	16/09/2024



Foto 7: Instalación de luz eléctrica.

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

 Firma y sello de la Junta Escolar	 Firma y Sello de la Dirección del Centro Educativo Público
--	--