



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

FPA-FCR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE FALTA DETERMINADA

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA SAN JOSÉ LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-3986-45	FECHA	5/08/2024



FOTO 1: SUMINISTRO DE INSTALACIÓN DE 395 M2 DE ESTRUCTURA METALICA




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA DE 395 M2 MAXALUM C26 (0.40mm)OND G80 AZM150 MDA.



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE BLOCK PARA AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--