

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA SAN JOSE LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	09-19-3986-45	FECHA	20/08/2024






Foto1: suministro e instalacion de estructura metalica




Foto 2: suministro e instalacion de lamina maxalum (c26) (0.40MM) OND G80 MDA



Foto 3: suministro e instalacion de muro de block para aula



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director

