

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO	Quetzaltenango	MUNICIPIO	EL PALMAR
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	NÚCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	COLONIA SAN JOSE LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	08-19-3966-45	FECHA FINALIZACIÓN	28/08/2024






Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA MAXALUM C26(0.40MM) OND G80 MDA



Foto 3: SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO DE BLOCK PARA AULA



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

