



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TRES ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0008-43	FECHA:	22/06/2024



Foto1: Instalación de Balcones



Foto 2: Reparación Torta de concreto de salón de Actos.



Foto 3: Reparación de Banquetas.



Foto 4: Sustitución de Deposito de Agua

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Redacción de la Oficina de Planificación y Desarrollo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

FINAL

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR TRES ALDEA LA FELICIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0008-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: Vista de salón de actos finalizado con estructura de metal y lámina troquelada finalizado al 100%



Foto 2: Vista del escenario con estructura de metal y lámina troquelada finalizado al 100%




Foto 3: Vista de balcones de metal finalizado al 100%



Foto 4: Vista de torta de concreto finalizada al 100%



Foto 5: Vista de banquetas de concreto finalizadas al 100%



Foto 6: Vista de banquetas de concreto finalizadas al 100%

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adolfo Amador Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

