

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0009-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 1: SUTITUCION DE LETRINAS



Foto 2: SUMINISTRO DE INODORO



Foto 3: SUTITUCION DE MURO Y CUNETA DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: SUMINISTRO DE CIELO FALSO




Foto 5: SUMINISTRO DE VENTANAS



Foto 6: SUMINISTRO DE BALCONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


DEBORA MOEMI LÓPEZ RODRÍGUEZ DE HERNÁNDEZ
Firma y sello del Presidente de la OPE
COATEPEQUE, QUETZAL


ELVIRA MAGALI DE LEÓN MARROQUÍN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR II CHUATUJ ZONA 7
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0009-43	FECHA:	28/06/2024



Foto 3: SUMINISTRO DE PISO



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PORTON



Foto 5: MANTENIMIENTO DE BOMBA Y CISTERNA




Foto 6: AMPLIACION DE ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Debora Moemi López Rodríguez
DEBORA MOEMI LÓPEZ RODRÍGUEZ DE HERNÁNDEZ
Firma y sello del Presidente de la ORE
CONSEJO EDUCATIVO
SECTOR II CHUATUJ
PRE-PRIMARIA
COATEPEQUE, QUETZALTENANGO

Elvira Magali de León Marroquín
ELVIRA MAGALI DE LEÓN MARROQUÍN
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
SECTOR II CHUATUJ ZONA 7
COATEPEQUE
QUETZALTENANGO