



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Carlos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0010-43	FECHA:	10/07/2024



muro perimetral



muro perimetral




sustitucion de pozo



sustitucion de pozo




sustitucion de baños



sustitucion de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
