

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "MANUEL COLOM ARGUETA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 0-66 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0030-45	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Suministro e instalación de estructura metálica en el módulo de computación.



Foto 2: Suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26, en el módulo de computación.



Foto 3: Suministro e instalación de sistema eléctrico, patio interno.



Foto 4: Suministro y sustitución de la torta de concreto, módulo de computación.



Foto 5: Suministro e instalación de canales.



Foto 6: Suministro e instalación de lámina transparente en el patio interno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "MANUEL COLOM ARGUETA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 0-66 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0030-45	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Suministro e instalación de lavamanos, baño de maestros.



Foto 2: Suministro y aplicación de pintura exterior.



Foto 7: Suministro y reparación de portón de entrada.



Foto 8: Suministro y reparación del asta de la bandera.



Foto 9: Suministro y reparación de jardines.




Foto 10:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los números de las hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---