

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "MANUEL COLOM ARGUETA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 0-66 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0030-45	FECHA:	26/12/2024



Foto 1: Suministro e instalación de estructura metálica en el modulo de computación.



Foto 2: Suministro e instalación de lámina troquelada calibre 26, en el modulo de computación.



Foto 3: Suministro e instalación de sistema eléctrico, patio interno.



Foto 4: Suministro y sustitución de la torta de concreto, modulo de computación.



Foto 5: Suministro e instalación de canales.



Foto 6: Suministro e instalación de lámina transparente en el patio interno.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB "MANUEL COLOM ARGUETA"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A. AVENIDA 0-66 ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0030-45	FECHA:	26/12/2024



Foto 1: Suministro e instalación de lavamanos, baño de maestros.



Foto 2: Suministro y aplicación de pintura exterior.



Foto 7: Suministro y reparación de portón de entrada.



Foto 8: Suministro y reparación del asta de la bandera.



Foto 9: Suministro y reparación de jardines.




Foto 10:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en una sola hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

