



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nueva Comunidad Rural el Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0035-43	FECHA:	13/05/2024



Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26, en servicios sanitarios



Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26, en servicios sanitarios



Mantenimiento de servicios sanitarios



Sustitución de puertas de metal



Suministro e instalación de lavamanos de concreto



Suministro e instalación de pozo artesanal y equipo hidroneumático.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Christine Doney

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nueva Comunidad Rural el Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0035-43	FECHA:	13/05/2024



Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26, en servicios sanitarios



Sustitución de cubierta de lámina troquelada calibre 26, en servicios sanitarios



Mantenimiento de servicios sanitarios



Sustitución de puertas de metal



Suministro e instalación de lavamanos de concreto



Suministro e instalación de pozo artesanal y equipo hidroneumático.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar al número de hojas.

Erashin Benmy

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

