

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	NUEVA COMUNIDAD RURAL EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0035-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura soporte de metal en servicios sanitarios



Foto 2: Sustrucción de cubierta de lámina troquelada calibre 26, en servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento de servicios sanitarios



Foto 4: Sustrucción de puertas de metal.



Foto 5: Suministro e instalación de lavamanos de concreto



Foto 6: Suministro e instalación de pozo artesanal y equipo hidroneumático.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Leontina Román
Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	HUEVA COMUNIDAD RURAL EL NARANJO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0035-43	FECHA:	17/06/2024



Foto 7: Sustrucción de torta de concreto por piso cerámico en servicios sanitarios




Foto 8: Sustrucción de azulejo en paredes de SANITARIOS.



Foto 9: Suministro e instalación de mingitorios de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--