



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |                |                                |                           |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | QUETZALTENANGO | MUNICIPIO:                     | COATEPEQUE                |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 09-20-0037-43  | FECHA:                         | 24/06/2024                |



Foto 1:  
Sustitución de lámina acanalada por aluzinc troquelada C 26



Foto 2:  
Mantenimiento y reparación de estructura metálica con pintura anticorrosiva.





Foto 3:  
Reparación de sistema eléctrico módulo 1 y 2



Foto 4:  
Sustitución de tubería PVC en 3 líneas principales



Foto 5:  
Sustitución de ventanas de vidrio por hierro módulo 1 y 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asignar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

