



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0037-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 1:
Sustrucción de lámina acanalada por aluzinc troquelada C 26



Foto 2:
Mantenimiento y reparación de estructura metálica con pintura anticorrosiva.





Foto 3:
Reparación de sistema eléctrico módulo 1 y 2



Foto 4:
Sustrucción de tubería PVC en 3 líneas principales



Foto 5:
Sustrucción de ventanas de vidrio por hierro módulo 1 y 2



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

