



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS ENCUENTROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0061-45	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Suministro de block




Foto 2: Suministro e Instalacion de lamina




Foto 3: Suministro e instalacion de estructura metalica



Foto 4: Suministro e Instalacion de Piso



Foto 5: Suministro e instalación de puerta metalica.



Foto 6: Suministro e instalación de ventanas de pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Yuri Beatriz Gonzalez Alonzo Firma y sello del Presidente de la OPF	 Leslie Beatriz Reyes López Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--