



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP HUGO RENE HEMMERLING	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. AVENIDA 7-37 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0570-42	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA



Foto 2: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 3: REPARACIÓN DE REPELLO EN MURO DE CONCRETO Y PINTURA DE PARED



Foto 4: SUSTITUCION DE SANITARIOS Y SUSTITUCION DE GRIFOS



Foto 5: REPARACIÓN DE DRENAJE POR HUNDIMIENTO EN PASILLO



Foto 6: REPARACION DE REPELLO EN MURO DE BLOCK Y SUSTITUCION DE CEDAZO EN VENTANAS DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Joselin Ujany

Firma y sello del Presidente de la OPF



Patricia López

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

