

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO GUADALUPE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0571-42	FECHA:	24/06/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 2: INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 3: INSTALACIÓN CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA



Foto 4: INSTALACIÓN CUBIERTA DE LÁMINA TROQUELADA

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público