



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM INOCENCIA LOPEZ DE CAMPOLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 9-12 zona 4 barrio Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0583-43	FECHA:	2/07/2024



Foto 1: Foto 1: Instalación de la aplicación de mezclón de 416 metros cuadrados en terraza segundo nivel.



Foto 2: Reparación y mantenimiento de metros lineales y canales de pvc.



Foto 3: Instalación de 6 bajadas de agua pluvial.



Foto 4: Suministros e instalación de llaves de pedal, grifo de metal y estructura metálica. Lavamanos



Foto 5: Suministro e instalación de metros lineales de cable eléctrico en dos niveles de la escuela y sustitución e instalación de bombillas.




Foto 6: Pintura interior de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OEA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM INOCENCIA LOPEZ DE CAMPOLLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. Avenida 9-12 zona 4 barrio Guadalupe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0583-43	FECHA:	2/07/2024



Foto 7: Suministro e instalación de lavamanos con pedestal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

