

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "RAFAEL ALVAREZ OVALLE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 3-01 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0584-43	FECHA:	03 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CANCHA #2, PINTURA PARA AULA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CANCHA #2 PINTURA DE AULA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, CANCHA #2



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, CANCHA #2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en una sola hoja.

Dulce Rina Guecldachasis
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

