

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUN "RAFAEL ALVAREZ OVALLE"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A. AVENIDA 3-01 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0584-43	FECHA:	23 DE MAYO DEL 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CANCHA #2 PINTURA PARA AULA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA DE CANCHA #2 PINTURA PARA AULA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, CANCHA #2



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, CANCHA #2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formato de registro.

Dulce Rufina G. Licenda Chel

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

