

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Miguel Angel Asturias	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida 7-06 zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0585-43	FECHA FINALIZACION:	10/06/2024



Foto 1: Láminas instaladas en el módulo 1, segundo nivel del centro educativo.



Foto 2: Láminas instaladas en el módulo 1, primer nivel del centro educativo.



Foto 3: Mantenimiento realizado en estructuras de soporte de metal, lijado y aplicación de pintura módulos 1 y 2.



Foto 4: Inodoros instalados.




Foto 5: Puertas instaladas en servicios sanitarios.



Foto 6: Muros de tabique instalados en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente formulario.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Miguel Angel Asturias	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3a. Avenida 7-06 zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0585-43	FECHA FINALIZACION:	10/06/2024



Foto 7: Portón de segunda entrada del centro educativo instalado.



Foto 8: Mantenimiento de puerta de metal, lijado y aplicación de pintura, realizado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

