

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Tipo Guatemala	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Ave. Y 6a. Calle Zona 1, Barrio La Batalla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0586-43	FECHA:	05/04/2024



Foto 1: Retiro de cubierta de lámina de Duralita Módulo I



Foto 2: Mantenimiento de estructura metálica Módulo I



Foto 3: Cambio de Chapa Yale Modulo I



Foto 4: Cambio de Chapa Yale Módulo I.



Foto 5: Cambio de Lamina en Cocina, Tienda Escolar.




Foto 6: Instalacion de Estructura Metalica para nueva Galera para ampliacion de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dulce Molina

Dulce Eugenia Molina Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Johanna

Johanna Lisbeth López Méndez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

