

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Quetzaltenango	MUNICIPIO:	Coatepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Tipo Guatemala	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	0 Ave. Y 6a. Calle Zona 1, Barrio La Batalla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0586-43	FECHA:	19/04/2024



Foto 1: Sustitución de Cubierta de Lámina ya finalizada Módulo I de la EOUM Tipo Guatemala



Foto 2: Trabajo Finalizado Sustitución de Cubierta de Lámina Módulo I.



Foto 3: Sustitución de Chapa Yale de la puerta de la entrada principal Módulo I.



Foto 4: Sustitución Chapa Yale de la puerta de Tercero A Módulo I.



Foto 5: Sustitución de Cubierta de Lámina de Cocina y Tienda escolar.



Foto 6: Sustitución de Cubierta de Lámina para nueva Galera, ampliacion de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dulce Molina

Dulce Eugenia Molina Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPE

Johanna Lisbeth López Méndez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público