



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	QUETZALTENANGO	MUNICIPIO:	COATEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN FRANCISCO JULAIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	09-20-0698-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1:
SUSTITUCIÓN DE BASES DE MADERA POR BASES DE METAL, EN SALON DE ESCUELA



Foto 2:
SUSTITUCIÓN DE COBERTURA DE LAMINA ACANALADA POR LAMINA TROQUELADA, EN SALON DE ESCUELA




Foto 3:
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 4:
SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA POR ESTRUCTURA METÁLICA



Foto 5:
SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES EN SALON DE ESCUELA



Foto 6:
SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS, CABLEADO Y TUBO EN SALON DE ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público